



# PLANTA DE RECICLAJE



Baterías Ácido Plomo Usadas

Guatemala, Centroamérica



## **NORMAS PARA VISITAS A LA PLANTA DE RECICLAJE DE BATERÍAS ACIDO PLOMO USADAS (BAPU's)**

Octubre 2011



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **JUSTIFICACIÓN**

En la planta de reciclaje de BAPU´s de **ACUMULADORES IBERIA, S. A.**, se requiere el uso de protecciones individuales personales, cuando se realizan visitas a su interior

Éstas normas se establecen con el objetivo proteger a los visitantes frente a agresiones externas ya sean de tipo físico, químico o biológico, pero que tienen un origen común: existen o se generan en el desempeño de la actividad laboral rutinaria

La protección personal constituye la última barrera entre el hombre y el riesgo y por ello su utilización se hace **IMPRESINDIBLE** frente a la existencia de las situaciones de riesgo que atenten contra la salud de los visitantes



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## ***VISITAS A LO INTERNO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU ´s***

**ACUMULADORES IBERIA, S. A.**, participa activamente con diferentes entidades públicas y privadas propiciando visitas a su planta de reciclaje de baterías ácido – plomo usadas con la finalidad de compartir sus avances tecnológicos, la implementación de normas, la experiencia de la Estrategia de Producción más Limpia en la puesta en marcha de su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001;2004, y en general evidenciar ante los observadores externos el compromiso público de desarrollar las actividades de reciclaje de baterías ácido – plomo usadas de manera responsable con el ambiente y la salud humana



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **CONCEPTOS GENERALES**

En la página Web de la planta [www.acumuladoresiberia.com](http://www.acumuladoresiberia.com) podrá bajarse el formulario para visitas, y debe rellenarse con la siguiente información

- La fecha de visita debe ser ingresada con por lo menos cinco (5) días de anticipación
- Con cada grupo de visitantes debe haber una persona o institución responsable
- Las visitas deben ser de por lo menos cinco (05) personas y hasta un máximo de cincuenta (50)
- Las visitas a la planta se realizarán los días sábados en horario a partir de las 07:30 horas y hasta las 11:00 horas
- Los visitantes deberán ser confirmados de acuerdo a la lista incluida en el formulario de solicitud de visita



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **REQUISITOS MINIMOS PARA LA VISITA**

- En la carta de solicitud de visita debe incluirse que se exime de responsabilidad a **ACUMULADORES IBERIA, S.A.**, de cualquier accidente o incidente durante la visita. Debe incluir la fecha y hora específica y la lista de visitantes
- Los visitantes deben portar el gafete de **VISITANTE** de manera visible
- Los vehículos de los visitantes deben estacionarse de acuerdo al reglamento de estacionamiento, el cual será entregado al ingreso a la planta
- Solo se permitirá el ingreso de las personas consignadas en la lista de solicitud
- Todos los visitantes deben vestir de manera apropiada a su ingreso a la planta de reciclaje de BAPU´s
- Las damas deben ingresar con el cabello recogido
- Los varones que ingresen con corbata, ésta deberá permanecer dentro de la camisa
- Es **REQUISITO INDISPENSABLE** llevar camisa de manga larga, pantalón de mangas largas de lona
- Los zapatos deben ser de manera preferente de seguridad (con punta de acero), si no se tienen, **DEBEN** ser de cuero y amarrados o estilo bota vaquera



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **RESTRICCIONES**

### **- NO SE PERMITE LO SIGUIENTE**

- Ingreso de visitantes en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o enervantes
- Ingreso de armas de fuego o punzo cortantes
- Ingreso de comidas y/o bebidas
- Comer dentro del área operativa de la planta
- Propaganda política o religiosa
- Tomar fotos o videos de la planta
- Visitantes menores de edad
- Visitantes damas en estado de gestación
- Ingreso en pantalones cortos, (pantalinetas, bermudas), camisetas sin mangas, en el caso de damas no se permite el ingreso con falda o minifalda
- Portar joyas (cadenas, aretes, anillos) durante el recorrido a las áreas operativas
- Ingresar con zapatos tenis, zapatos femenino con tacones altos, sandalias, caites o cualquiera similar
- Bufandas, pañoletas, mascadas, o similares



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **INGRESO Y COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU ´S**

- Los visitantes deben ingresar a la hora programada
- Es **OBLIGATORIO** el uso del equipo de protección personal mientras estén dentro de la planta
- En todo momento debe permanecer con el grupo la persona responsable de la visita
- Los visitantes solo podrán circular por las áreas peatonales señalizadas
- Los visitantes deberán observar y atender las rotulaciones de prevención, advertencia, restricción y seguridad
- En caso de emergencia (**TEMBLOR FUERTE O TERREMOTO**), se debe conservar la calma. El responsable de la visita es el encargado de la seguridad del grupo y deberá atender las instrucciones generadas por la seguridad de la planta



# PLANTA DE RECICLAJE



**Baterías Ácido Plomo Usadas**

**Guatemala, Centroamérica**

## **OBSERVANCIA DE LAS PRESENTES NORMAS**

Es **REQUISITO INDISPENSABLE LA OBSERVANCIA DE LAS PRESENTES NORMAS**, para garantizar el acceso a la Planta de Reciclaje de BAPU 's, de lo contrario **SERÁ DENEGADO**



### **USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL**

A todos los visitantes se les proporcionará al ingresar a la planta casco de seguridad, mascarilla desechable anti polvo, redecilla para el cabello, tapones de oídos



**CASCO DE SEGURIDAD**



**MASCARILLA DESECHABLE**



**REDECILLA PARA EL CABELLO**



**TAPONES DE OIDO**

**EL EQUIPO DE PROTECCION PROPORCIONADO DEBERÁ SER DEVUELTO AL RETIRARSE DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU´S**



# PLANTA DE RECICLAJE



Baterías Ácido Plomo Usadas

Guatemala, Centroamérica

## VESTUARIO SUGERIDO



Camisa de manga larga



Pantalón de lona



Zapatos de seguridad



Zapato amarrado de cuero